

# Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „coala“ vom 15. Dezember 2012 um 10:53

## [Zitat von Sittingbull](#)

[...] Genauso übrigens wie die ewig feuchten Seitenscheiben, weil der Abstreifer die nach unten zu kurze Scheibe nicht erreicht 🤖 [...]

## [Zitat von khclp](#)

[...]den Punkt hab ich beim 😊 auch moniert und durch Vorfuehrung vor Ort dem Werkstattmeister gezeigt. Der hat mir schon mitgeteilt das es da wohl bald eine Loesung geben soll [...]

Servus ihr zwei,

könntet ihr mir das mit der "nach unten zu kurzen Scheibe" bitte mal näher erklären. Weiß nicht recht, was damit gemeint ist 😞

Und dann wäre insgesamt betrachtet noch interessant, ob die Problematik mit dem Beschlagen der Scheiben alle Fahrzeuge betrifft, oder nur diejenigen mit 4-Zonen-Climatronic.

Danke und Grüße  
Robert