

# Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „khclp“ vom 15. Dezember 2012 um 16:21

Servus Jungs,

sowie ich es mitbekommen habe liegt es an der Krümmung des oberen Abstreifers (unten machts ja keinen Sinn wie Robert richtig bemerkt hat) und der soll wohl bearbeitet werden.

Ich werde nach Terminbestimmung Anfang Jan. wenn ich aus dem Urlaub zurück bin berichten

Nachtrag: auch ich habe nur die 2-Zonen Klima

LG

Kurt

