

Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „coala“ vom 15. Dezember 2012 um 16:24

[Zitat von Sittingbull](#)

[...]aber ich hatte dieses Problem schon beim JT 2011 mit den Fachleuten besprochen und diese Erklärung erhalten. [...]

Servus Stephan,

DAS lässt dann aber eher nicht hoffen :D:D:D

Meiner streift übrigens auch nicht richtig ab (BJ 12/11). Alles voller netzförmiger Schlieren beim Hochfahren der vorderen Seitenscheiben. Hoffe mal, das ist nicht bereits die "verbesserte" Version, denn dann möchte ich nicht die Vorgänger-Variante sehen. Berichtest du dann bitte, wie es bei dir ausgegangen ist und was getauscht wurde?

Danke und Grüße

Robert