

# Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „coala“ vom 15. Dezember 2012 um 16:27

[Zitat von khclp](#)

[...] sowie ich es mitbekommen habe liegt es an der Krümmung des oberen Abstreifers (unten machts ja keinen Sinn wie Robert richtig bemerkt hat) und der soll wohl bearbeitet werden. [...]

Servus Kurt,

das klingt schon plausibler. Da besteht ja doch noch Hoffnung 😞 Bin gespannt auf deinen

Bericht 🗨️

Grüße

Robert