

# **Standheizung/Zuheizer erschwert das Starten**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 16. Dezember 2012 um 10:10**

Das ganze ist zwar etwas nervig, da ich den Wagen dann immer abstellen muss um wieder das ESP zu haben, dazu geht die Temperaturanzeige dann nicht nach oben, wenn ich länger so fahre, aber na ja man kann das verkraften. Also bringt wohl ein Austausch des G62-Sensors da auch keine Abhilfe, dachte schon ob ich das nicht machen sollte....

MfG

Hannes