

Standheizung Benziner

Beitrag von „macko“ vom 17. Dezember 2012 um 14:25

Hi,

glaube nicht, dass dies ein Problem ist.

Schau mal im FAQ Bereich, Relaiswechsel Luftfederung. Bin mir fast sicher, dass das STH Relais auf dem gleichen Träger montiert ist.

Wenn Du keine zwei linken Hände hast, 10 Minuten.

Gruss

Marco