

Serviceaktion 26H4 -Differenzdrucksensor

Beitrag von „curio“ vom 18. Dezember 2012 um 11:03

Meiner (EZ 8/10) musste zum Intervallservice. Da gibt es eine aktuelle Servicemaßnahme, bei der wohl der Differenzdrucksensor gewechselt wird.

Ist wohl präventiv, hatte damit bislang keine Probleme, auch sonst läuft der TII nach wie vor gut und störungsfrei.

..nur zur Info

Frohes Fest

Achim