

Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „TheWatercooler“ vom 18. Dezember 2012 um 19:05

Hallo Zusammen,

habe vor einigen Tagen ein auf und abschwelliges Geräusch aus dem Bereich der Lüftung bemerkt - abhängig von der Lüfterstufe.

Seit gestern geht die Lüftung gar nicht mehr.

Also mal schnell den Gebläsemotor ausgebaut und gecheckt.

Im ausgebauten Zustand werfen die Kohlen ordentlich Funken - der Motor geht je nach Lage aus.

Ich vermute also springende Kohlen, verursacht durch einen kleinen Lagerschaden.

Der Motor läuft nach der Reinigung wieder einigermaßen, allerdings möchte ich bald in den Urlaub und das ist mit Heizungsausfall eher schlecht.

Leider finde ich keinen passenden Motor auf die Schnelle > 7108200211 (ich habe einen 2006er V6 TDI) .

Allerdings hat ein Händler bei mir in der Nähe einen Lüftermotor für die hintere Lüftung 7H0819021 .

Der sieht erstmal ähnlich aus, die Halterung ist jedoch anders.

Meine Idee ist nun, nur den Motor zu tauschen, weiss denn jemand ob die für die vordere und hintere Lüftung gleich sind?

Die hintere Lüftung hat beispielsweise 7H0819021 und ist auch in der Bucht öfter als der vordere Motor zu finden.

Viele Grüße....