

Standheizung nach Wasserpumpenwechsel immer noch defekt, trotz einmal funktion nach e

Beitrag von „alevuz“ vom 19. Dezember 2012 um 09:32

Morgen.....

Will ja nicht besonders "gscheit" sein aber der V10 hat noch 2 Zusatzwasserpumpen wovon eine zur Unterstützung der Kühlleistung bei niedrigen Drehzahlen gedacht ist und diese bei mir zumindest im STH Modus mitläuft !

Ist die Pumpe die die Restwärme Funktion unterstützt!

Wenn die kaputt ist dann viel Spaß, die sitzt vorne an der Stirnseite des Motors rechts neben/hinter dem Schwingungsdämpfer !

Eine kaputte Pumpe wird NICHT vom VCDS erkannt, ein kaputtes Relais dafür jedoch schon..... deshalb such mal das Relais und klopf mal drauf oder wechsele es mal zum Probieren..... (dürfte sich im vorderen Relaiskasten links neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter befinden.....

Vielleicht hilft es dir.....

SG

Alevuz