

# **Standheizung nach Wasserpumpenwechsel immer noch defekt, trotz einmal funktion nach e**

**Beitrag von „alevuz“ vom 19. Dezember 2012 um 09:32**

Morgen.....

Will ja nicht besonders "gscheit" sein aber der V10 hat noch 2 Zusatzwasserpumpen wovon eine zur Unterstützung der Kühlleistung bei niedrigen Drehzahlen gedacht ist und diese bei mir zumindest im STH Modus mitläuft !

Ist die Pumpe die die Restwärme Funktion unterstützt!

Wenn die kaputt ist dann viel Spaß, die sitzt vorne an der Stirnseite des Motors rechts neben/hinter dem Schwingungsdämpfer !

Eine kaputte Pumpe wird NICHT vom VCDS erkannt, ein kaputtes Relais dafür jedoch schon..... deshalb such mal das Relais und klopf mal drauf oder wechsele es mal zum Probieren..... ( dürfte sich im vorderen Relaiskasten links neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter befinden.....

Vielleicht hilft es dir.....

SG

Alevuz