

Scheiben beschlagen ... T2 - 12T KM runter ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 20. Dezember 2012 um 19:24

Hallo zusammen,

ich habe das Thema gleich mal verschoben. Es liegt nämlich nicht an der Elektronik, sondern an einem feuchten Innenraumfilter. Keine Ahnung, warum dieser nicht mehr trocken war - auch der 😊 war leicht 🤖

Grüße von Stephan 🤖