

Neues Jahr- neuer Fehler

Beitrag von „agroetsch“ vom 11. Januar 2005 um 10:21

Hallo,

also meinen Dicken habe ich wieder. Ein Stromverlust konnte nicht festgestellt werden, aber wie von Matthias geschrieben war einer der Hauptmassekontakte am Motor völlig korrodiert.. Vielleicht war es das ja wirklich.