

# **Touareg R5 Generator Werkstatt (Batterie Symbol) Geruch Motorraum**

**Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 24. Dezember 2012 um 10:39**

Hi!

Selbiges Problem hatten wir letztes Jahr bei unserem damaligen R5. Da hat es den Freilauf von Klima und Generator zerissen. Habe mit einem Kumpel alles selbst erledigt jedoch ist es eine saumässige Arbeit wie du schon beschrieben hast.

Tip: wenn mal der Freilauf vom KlimaK. reißt, muss laut VW ein neuer Kompressor her da sich die Teile nicht einzeln lösen und auch beschaffen lassen. Alles Blödsinn, im Zubehör z.B. Über LUK gibt es die Sachen einzeln, man muss nur eine Hazet Spezialnuss Vielzahn haben ( für umeran 10er in der Bucht).

LG  
Manu