

Additiv satacen G 052143 auffüllen V10

Beitrag von „dieseldriver“ vom 24. Dezember 2012 um 10:48

[Zitat von Vorteck](#)

Ich denke du hast da den falschen Wert rausgesucht, da steht bei mir gerade 2.5

Hast Du eine Listung welcher Wert wo für sein soll?? Ich hab so was nur für nen Golf



Servus, ich habe unter MWB 104/1 auch eine 2,5 stehen. Kann es sein, dass wir falsche MWB's loggen?! Beim V10 sind ja zwei Motorsteuergeräte, muss man da nicht im Verbund loggen?

Bitte um Ratschlag wer sich auskennt!

Allen frohe Weihnachten!

Dieter