

# Tausch Differenzdrucksensor 3.0 TDI für 750,-€

Beitrag von „Michael67“ vom 25. Dezember 2012 um 18:46

## [Zitat von minibaron](#)

Jetzt wo ich den Einbauort kenn, habe ich mir das auch mal angeschaut. Der Wechsel ist ja recht simpel, da der Sensor gut zugänglich ist. Mein 😊 hat sich noch nicht gemeldet. Am Telefon hat er mir ja gesagt, der Wechsel sei sehr sehr aufwändig. Bin mal gespannt, was noch kommt.

Schöne Weihnnochmalsnochmals

Hallo minibaron

So wie es mir scheint hast du ein Problem mit deinem Freundlichen?

Wieso fährst du nicht zu deiner Werkstatt,und fragst ihn einfach wieso es so teuer ist?

Es tut mir leid,aber ich persönlich denke,daß deine Rechnung um eine 0 (Null) zu groß erscheint.

Ich an deiner Stelle wäre sofort zum Händler und hätte mir dieses erörtern lassen.

Da du ja jetzt aus dem Forum rausgelesen hast wo,wie was geht,verstehe ich deine Beiträge nicht mehr.

Fahre zu deinem Händler und du wirst sehen,es wird alles gut.

Trotzdem noch frohe Restweihnachtstage.