

# Unterspannung

**Beitrag von „Alexelen“ vom 28. Dezember 2012 um 14:22**

Hallo Touareg-Freunde.

Hab ein Problem mit meinem R 50. Batterie leer. Geprüft geladen wieder eingesetzt. Funktionierte auch paar Tage. Eine Messung auf der Batterie im Kofferraum hat ergeben das dort 12 Volt ankommen. Meine Vermutung die Lima, ausgebaut geprüft die liefert vorgeschriebene 14 Volt.

Habe im Moment keine Ideen mehr.

Kann mir einer weiterhelfen.

Gruss Alexelen