

ACC Fehler/ Problem --> Bitte um dringende Hilfe !!!!

Beitrag von „SOA“ vom 29. Dezember 2012 um 20:18

So viel falsch machen kann man da nicht. Das System erkennt eine Dejustage selbstständig und schaltet dann ab. Wenn es nach dem Anziehen der Schraube besser geworden ist, deutet dass ja eventuell tatsächlich auf eine simple Dejustage hin. Da muss dann mal ein kompetenter Händler mit seinem Messequipment ran und das wieder in Ordnung bringen. Dieser "elektromagnetische" Fehler istm ir aber auch noch nicht untergekommen. Das ist etwas merkwürdig.