

Kondenswasser im Scheinwerfer

Beitrag von „Darragh“ vom 30. Dezember 2012 um 10:19

Hallo zusammen

Ich habe nun schon seit langem, genauer gesagt seit dem reinigen der Kühler unter den Radhäusern mittels Hochdruckreiniger Wasser in den Scheinwerfern, welches sich auch bei eingeschalteten Scheinwerfern nicht verflüchtigen will. 🤔

Es handelt sich um Tropfenbildung im Bereich ca. 2-3 cm im unterem Reflektorbereich auf der Innenseite der "Streuscheibe", welche ja beim Xenon keine ist.

Wie bekomme ich das Wasser da wieder raus?...

... und wo ist dieses da rein?

Bin schon mehrere Stunden / Tage mit eingeschalteten Scheinwerfern gefahren, allerdings scheint es nicht weniger zu werden.

EDIT: V6 TDI / vor FL / Xenon mit Kurvenlicht