

# Problem mit dem Türschloss

Beitrag von „Darragh“ vom 30. Dezember 2012 um 14:04

Hallo Dirk

Ich habe gerade mal im RLF nachgeschaut...

Ist zwar nur die der Europäischen Version beschrieben, sollte allerdings nicht stark abweichen.

Im oberem Bereich befinden sich vier Nieten vornean, uns je eine Stirnseitig (rechts und links)

Nach dem entfernen dieser 6 Nieten sollte sich der Montageträger vom Ramen lösen lassen.

Leider kann (darf) ich aus urheberrechtlichen Gründen hier keine Ex-Zeichnung einstellen.

Kannst dir aber eine Stunde bei [ErWin](#) kaufen und dort den RLF (Reparaturgruppe 58) einsehen (5,-€/Std)