

Rot-Braune Flüssigkeit rechts vorne

Beitrag von „desertgargoyle“ vom 30. Dezember 2012 um 14:09

Update:

Habe gerade Unterbodenschutz/Plastikteile abmontiert (dabei viel auch gleich eine Vogelleiche mit raus) und mal einen Blick unten rein geworfen: Die Flüssigkeit kommt irgendwo aus dem unteren Bereich des Kühlers, die genaue Position des Lecks konnte ich aber nicht feststellen, das muss dann der 😊 machen.

Aber warum hat der Kühlmittel-Check noch nicht angeschlagen, war ja doch eine grosse Lache

