

Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „JPCool“ vom 30. Dezember 2012 um 17:59

[Zitat von Humvee](#)

Dann müsste ein Absperrventil verbaut sein, was definitiv ohne orig. Standheizung nicht vorhanden ist, da heizt auch der grosse Heizkreislauf mit.

Warum nur der kleine Kreislauf geheizt wird kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, daß das Fahrzeug ohne Standheizung vom Werk ausgeliefert wurde und auch niemand was daran gebastelt hat. Es gibt ja aber auch so viele mögliche Varianten vom Touareg oder auch Verbesserungen, wer weiß schon, wann genau was und warum verbaut wurde.