

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „JPCool“ vom 30. Dezember 2012 um 18:34

[Zitat von Humvee](#)

Wie hastdu das festgestellt, das der Motor nicht mitgwärmt wird ?

Nachdem die Standheizung eine halbe Stunde gelaufen hat, waren die Kühlschläuche des großen Kühlkreislaufes immer noch kalt und auch die Temperaturanzeige des Fahrzeugs hat nichts angezeigt.

Hast du eigentlich auch eine T91 FB ich hätte da mal ne Frage?