

# Kondenswasser im Scheinwerfer

Beitrag von „TouaregJunior“ vom 30. Dezember 2012 um 19:08

[Zitat von Darragh](#)

Danke für eure Hinweise.... 🙌

Ich werde mich dann wohl mal morgen daran machen, die SW auszubauen und zu trocknen....

Im Stillen hatte ich gedacht, ich könnte mir diese Arbeit ersparen... 😞

Aber vielleicht kann ich ja dann auch ersehen, wieso und wo dort Wasser eindringen konnte.

wir hatten das selbe Problem auch schon mal, bei uns hat hinten irgend so ein Gummistopfen gefehlt (laut unserem :)). Aufgefallen ist es dadurch, dass wir mehrere Tote Fliegen im Scheinwerfer liegen hatten 😄

Gruß vom Junior