

# **G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)**

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. Dezember 2012 um 17:53**

Ja, das G62-Problem kenn ich auch von anderen Modellen, was mich aber ein wenig unsicher macht ist, dass das Verhalten nur beim Betrieb der Standheizung auftritt, sonst nie. Aber 40 EUR ist jetzt nicht die Welt, und der scheint auch recht leicht zugänglich zu sein.

Guten Rutsch!

Hannes