

Massive Startprobleme beim V10 trotz neuer Batterie (hinten)

Beitrag von „Janni“ vom 1. Januar 2013 um 23:35

Moin,

erstmal fohe neues Jahr für Euch!

Also ich würde auch empfehlen beide Batterien zu tauschen.

Hatte Jan 2012 das Problem, dass die Uhrzeit öfter resettet wurde, wohl wegen der Abschaltung von Steuergeräten aufgrund der schwachen Batterien. Wurde mit einer Messung beim Boschdienst auch bestätigt, dass die Bakterien mau sind.

Dann war erstmal gut und nun habe ich wieder das Problem, dass die Uhrzeit resettet wird.

....und zur Zeit ist es ja nicht wirklich kalt!