

# Reichweite Fernbedienung Standheizung nur noch < 10 Meter

Beitrag von „coala“ vom 2. Januar 2013 um 16:17

## [Zitat von Subzero](#)

Batterien habe ich ausgemessen, bringen je ca. 12.5 V sollte doch genügen? Heute morgen konnte ich allerdings den Dicken nicht mehr starten, Batterie leer. [...]  
Frage mich natürlich jetzt ob es evtl. damit zusammenhängen kann? Im Fehlerspeicher der Standheizung war auch der Fehler "unplausibles Signal Fernbedienung" abgelegt.

Servus,

die 12,5 Volt sollten schon reichen, wenn sie unter Last gemessen wurden, oder zumindest sofort im Anschluß an eine mehrfache Betätigung des Senders. Im Leerlauf mit einem normalen Multimeter (ohne "Low Z"-Funktion) gemessen, erscheinen auch angeschlagene Kleinbatterien mitunter noch gut, obwohl sie selbst bei geringer Belastung dann sofort in die Knie gehen.

Natürlich kann das aber auch mit der/den Fahrzeugbatterien in Zusammenhang stehen. Wenn der Empfänger nicht mehr korrekt versorgt wird, ist - je nach technischem Aufbau - durchaus eine Verminderung der Empfindlichkeit möglich. Um den Austausch der Batterie(n) im Auto wirst du wohl sowieso nicht rum kommen und dann wird sich ja sofort zeigen, ob das ursächlich war. 7 Jahre sind ja auch wirklich in Ordnung, da hat sich dein Dicker schon mal Ersatz verdient.

Grüße  
Robert