

Brummgeräusche bei ca. 2500 U/min

Beitrag von „davcer“ vom 2. Januar 2013 um 22:35

Servus! Ich selber habe auch den V8 TDI und habe das selbe Brummgeräusch bei 2400U/min - gehabt :-). ich habe das ganze über eine Werkstatt im Februar 2012 gemeldet. Die konnten/wollte aber das Ganze nicht nachvollziehen. Habe dann auch bei meinem Verkäufer angerufen und nun nach ca. 30tkm beim ersten Service den Wagen genauer unter die Lupe nehmen lassen. Fazit Instandsetzung unter Einbeziehung und Anweisungen vom Werk. Nun habe ich eine neue Kardanwelle aber daran alleine lag es nicht, also kam dann noch ein neues Verteilergetriebe rein und nun ist Ruhe. Ich denke ohne den Termin mit dem Intervallservice ist es schwierig bei dem Arbeitsdruck noch entsprechende Meister in den Wagen zu ausgiebiger Testfahrt zu bewegen. Der Wagen war zu guter letzt eine Woche beim Freundlichen. Leihwagen gab es gratis.

LG