

# Wassereinbruch Kofferraum

**Beitrag von „vikinger“ vom 5. Januar 2013 um 07:54**

Hallo,

habe meinen T2 nun seid Ende Dezember 2011. Gestern Abend habe ich dann bemerkt, daß die Ersatzradmulde unter Wasser steht und sich Schimmel am Teppich bildet. Ist dies ein bekanntes Problem?

ich bin Vielfahrer und erreiche in Kürze die 70 Tausend. Nach Getriebeschaden, Defekt an Schiebedach, Dämpfung, Zündschloss, Heckdeckelöffnung, scheppernde Lautsprecher, nähert sich meine Geduld dem Ende, zumal der klappernde Innenraum (vermutlich durch den recht weichen Aufbau), einen eher eine Laufleistung von 270k vermuten lassen kann.

Gruß