

# Faltrad am Touareg

**Beitrag von „Trixi2“ vom 5. Januar 2013 um 08:32**

Hallo Peter, hatte ich auch schon bekam es erst nach drei Tagen und mehrmaligem umstellen auf der Lauffläche auf die ursprüngliche Größe das es passte, an einer Werkstatt sagte mir einer wenns schneller gehen sollte vacuum ziehen, aber wer hat schon eine passende Pumpe rumliegen?. gruß reinhold