

G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „alevuz“ vom 6. Januar 2013 um 13:33

[Zitat von Humvee](#)

Nein, der G62 sitzt trotzdem hinten links im Heizkreislauf.

Mahlzeit,

Hab euch gerade mal im ETKA nachgesehen und Hannes hat Recht, der sitzt bei seinem Motor, MKB: CATA wirklich unten beim Kühlerrein/ausgang.....

SG

Alevuz