


G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Hannes H.“ vom 6. Januar 2013 um 18:53

[Zitat von Humvee](#)

Ich glaub die Farben sind grün, grau und schwarz.

Warte mal ab, wie es mit dem Fehler aussieht.

Anders gesagt, umsonst war es ja nicht, Neuteile alle 3 Jahre zu verbauen schadet ja auch nicht.  found or type unknown

Ok, dann werde ich mir wohl noch den grünen Sensor besorgen, und dann nächstes Wochenende wechseln, jetzt muss ich ja nicht mehr suchen... 