

# G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Hannes H.“ vom 7. Januar 2013 um 21:17

[Zitat von Humvee](#)

In Wien ist es mit den Temp. auch nicht anders.

Bestellst den Geber gleich oder wartest noch mal ab ob der Fehler wieder kommt ?

Ich werde ihn bestellen, muss aber schauen, dass ich mal früher von der Arbeit rauskomme, möchte den Geber nicht via Telefon bestellen, da ich denke, dass dann wieder der falsche Geber kommt, einmal der falsche das reicht mir schon....

Nachdem ja immer im Fehlerspeicher dezidiert der G62 aufgelistet wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Wechsel des G83 was gebracht haben könnte...

MfG

Hannes