

G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Januar 2013 um 08:20

[Zitat von alevuz](#)

Morgen Hannes,

Du könntest aber auch zum Testen dem Temp. Fühler mal mit Kältespray a bissal pflanzn.....

SG

Alevuz

PS:Thomas, Hannes - Im ETKA stand bei den Senoren wohl "bei allen 3.0 TDI" und **eine** Position **extra** für den CATA..... nicht umsonst gibt es Lageristen bei VW die für den ETKA eine Sonderausbildung durchlaufen.....

Ich war ja beim Freundlichen und mit der Fahrgestellnr. hat er mir den falschen gegeben (G83). Ich hatte dabei eher den Eindruck, dass ich mit dem Programm besser umgehen konnte als der ausgebildete Lagerist bei VW... 😞