

# Gurtwarnton hat sich verabschiedet

**Beitrag von „Rennschnecke“ vom 8. Januar 2013 um 20:05**

So nachdem ich den Taster der Heckscheibe entfernt habe wurde die korrodierten Kabel sichtbar.

Habe die Heckscheibe manuell entriegelt, um an das Innenleben zu kommen wo der Stecker des Sensor sitzt.

Neuteil beim Freundlichen 44,35.-€

Hoffe damit ist es erledigt.

Womit mein ursprüngliches probelm mit dem Gurtwarner nicht behoben ist.

Fällt sowas unter die sogenannte Sachmängelhaftung, wenn man seinen Touareg beim Händler kauft, oder nicht?