

Luftfederung geht nicht mehr runter!!

Beitrag von „Fhelml“ vom 8. Januar 2013 um 20:25

Hallo

Ich war heute in meiner Werkstatt und die haben folgende Fehler codes mit VCDS (oder so ähnlich) rausbekommen:

am Anfang war folgendes drinnen:

01400 - Niveauregelung

001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

02250 - Funktionsabschaltung Ventileinschaltdauer

001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch

nachdem wir die codes gelöscht haben und einfach etwas rauf und runter geregelt haben sah man ganz klar: hinten rechts tut sich nichts: maximal bewegt sich da die Bodenfreiheit zwischen Xtralevel und offroadlevel hin und her.

Dann haben wir nochmal auf die Fehler codes geschaut. Es stand nur mehr der zweite drinnen: 02250

das Auto ist ein T1 vor dem Facelift.

Laut dem Vorbesitzer wurde der Ventilblock (?) schon mal getauscht

Kann es sein das nicht das hintere rechte sondern das vordere linke ein Problem hat? Ich meine das könnte ja zu tief sein und deswegen ist wegen dem Hebel das hintere rechte einfach zu hoch!

Was ich auch bemerkt habe ist das beim vorderen linken Rad dieses Gelenk das das Niveau detektiert die Verbindung zwischen dem oberen Querlenker und de Gelenk sehr locker ist (geht +-5mm) hin und her.

vielen Dank für euere Hilfe und sorry vor die Späte Antwort, aber früher ging sich das mit der Werkstatt nicht aus.

Ig

Franz