

# G62-Sensor und Standheizung (nach Hochrüstung von der Zusatzheizung)

**Beitrag von „Hannes H.“ vom 9. Januar 2013 um 18:39**

So, kurzes Update: Nach dem Tausch des G83-Sensors ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, obwohl die Standheizung 2x am Tag läuft, aber die Temperaturen waren halt auch nie richtig kalt, max so um den Gefrierpunkt. Ich bin langsam beim Überlegen, ob ich nun mal so lange weiterfahre bis wieder der Fehler auftritt und dann werde ich den "echten" G62-Sensor besorgen. 😞

MfG

Hannes