

Kühlmittelverlust

Beitrag von „bluppdwupp“ vom 10. Januar 2013 um 19:40

Hallo,

ich wollte mal nachfragen, ob ihr das Problem mit einem Kühlmittelverlust kennt.

Die Undichtheit kommt soweit sichtbar unterhalb des vorderen Sicherungskasten / Bremskraftverstärker im Motorraum.

Dort verlaufen auch die Aluleitungen der Standheizung hinauf.

Ein Marder könnte es fast nicht sein, da die Stelle so gut wie nicht zugänglich ist.

Vielleicht ist es ja ein bekanntes Problem.

Fahrzeug: V6 TDI, Bj. 2008, 50.000 km

viele Grüße

Jens