

# Bei mir geht´s jetzt auch los

Beitrag von „Sandokahn“ vom 12. Januar 2005 um 21:23

und hier ein kleines Update von meiner "Zicke":

1. Airbagfehler Seitenairbag Fahrerseite beseitigt
2. Beleuchtungsfehler Ursache Regensensor unplausibles Signal sporadisch
3. schlecht eingepasste B-Säulenverkleidungen
4. hängende Türgriffe rundum
5. Bordbuchhalterung vorgerüstet aber nicht vorhanden
6. sporadisch auftretende Verspannungen
7. wegstehende Fenstergummis vordere Türen
8. gluckernde Geräusche aus Richtung Heizung nachdem der Motor abgestellt wurde stellenweise auch während der Fahrt
9. Sommerreifen zeigen bereits nach 2500 km Sägezahnbildung und rollen laut ab
10. Ausfall der Kombiinstrumentbeleuchtung sporadisch
11. Automatikstart wird nicht ausgelöst sporadisch
12. Frontscheibe beschlägt und gefriert im Automatikbetrieb der Klimaanlage im mittleren Bereich
13. Schalter Leseleuchte Fahrerseite hängt
14. Rückwärtsgang lässt sich schwer einlegen
15. Beifahrertür schließt schlecht
16. Scheinwerfer Fahrerseite beschlägt bei feuchtem Wetter
17. Regensensor lässt keine Logik im Einschaltverhalten erkennen
18. Abdeckung rechter Wischer während der Fahrt abgefallen
19. Ruckeln im Tempomat-Betrieb sporadisch
20. Tempomat „vergisst“ Gas zugeben sporadisch

Grüße