

# Verbrennungsaussetzer Zylinder 8 erkannt

Beitrag von „MarkusAC“ vom 21. Januar 2013 um 15:04

Hi Leute,

hatte heute mal meinen Handtester an meinem Dicken angeschlossen um den fehlerspeicher auszulesen. Wie ihr bereits im titel lesen könnt, wurden 2 fehler gefunden. Zusammenhängende in dem fall. Einmal Verbrennungsaussetzer erkannt und der zweite ist dann Verbrennungsaussetzer Zylinder 8 erkannt.

In meinem Fall handelt es sich um einen 4,2 V8 mit Gasanlage bevor die frage nach dem Model kommt.

Meine frage nun ist ob irgendwer von Euch den gleichen Fehler mal hatte und mir evtl. weiterhelfen kann. Bin für jede antwort insofern sie hilfreich ist dankbar.

MfG  
Markus