

# R5 startet unrund, gar nicht, rußt stark dreht nur bis 1200 rpm

Beitrag von „jmalter“ vom 22. Januar 2013 um 20:52

[Zitat von dreyer-bande](#)

Das dürfte der gleiche Motor sein.

Im Grunde genommen ja. Ich hatte heute mal nach Glühkerzen von Beru, NGK und Bosch geschaut. Bei allen beträgt das Anzugsmoment bei nur 15NM. In dem Link steht 25NM. Das sollte beachtet werden.

Gruß

Jörg