

starker weisser (blauer) Rauch

Beitrag von „Darragh“ vom 23. Januar 2013 um 22:48

[Zitat von macko](#)

[...] Allerdings komplett ohne Rauchentwicklung! [...]

Hallo Marco

Es kann sich durchaus auch um verdampfendes Kondenswasser aus dem ESD handeln...
Es bildet sich bei den momentan vorliegenden Temperaturen nach dem Abstellen des Motors,
welches beim nächstem Erwärmen dann in Form von Wasserdampf zu sehen ist.
Im Sommer bleibt uns das aus gründen der höheren Außentemperaturen visuell verborgen.