

# Zuheizer

**Beitrag von „coala“ vom 24. Januar 2013 um 08:42**

[Zitat von BernhardHH](#)

[...]Auf Reserve springt der Zuheizer nicht an und der Motor wird laut Anzeige bei diesem Wetter und 15 min fahren kein bischen warm. [...]

Servus Bernhard,

das riecht nach defektem Thermostat. Im Stand fehlt der kühlende Fahrtwind, weshalb der Motor dann - wenn es auch dauert - die Betriebstemperatur irgendwann erreicht.

Grüße  
Robert