

R5 Probleme gehen los -> unrunder Lauf nach dem Start, Dröhnen ab 160km/h...Hilfe

Beitrag von „WTDM“ vom 31. Januar 2013 um 10:08

Hallo zusammen .

Beim 2005er passiert in Bezug des AGR verschliessens auch nichts .

Über VCDS lässt sich dieses AGR Ventil auch nicht in seinem Verhalten verändern . Das Steuergerät übernimmt geänderte Werte einfach nicht .

gruß

Werner