

V6 Diesel

Beitrag von „Martin W“ vom 13. Januar 2005 um 18:13

(Kurzer Zwischenstand: Annahmemeister hat nach der Mitteilung, dass der Fehler gestern schon auf dem Heimweg wieder aufgetreten ist, richtig betroffen reagiert (oh nein....). Hat dann mit WOB konferiert, man will ein Softwareupdate durchführen. Die Werkstatt meldet sich für einen Termin, wenn das Update da ist...

2. Versuch...)

Hallo H.,

ich will Dir nicht den Mut nehmen aber das Softwareupdate wurde bei mir auch vorgenommen, hat jedoch auch nur das Ergebnis gebracht, daß nach etlichen gefahrenen Kilometern wieder der alte Fehler auftrat, aber vielleicht has du mehr Glück wie ich. Ich drücke Dir die Daumen.

Gruß Martin