

Differenzdrucksensor DPF austausch

Beitrag von „Mikiii“ vom 2. Februar 2013 um 21:02

Hi,

ich habe mal zwei Bilder angehängt, beim ersten ist wieder die Lampe angegangen "Motor Störung Werkstatt" und die Vorglühlampe hat geblinkt, hab ich dann rausgeschmissen während der Fahrt (mal kommt Motorstörung, mal Abgas Werkstatt, mal beides) 😞 und das zweite Bild ist dann am Ende der Fahrt von ca. 20 km.

Der Wert von Messwertblock 102 Feld 1 irritiert mich auch ein bisschen, dass müsste doch die Temp. vor Kat sein oder? Die ändert sich nicht?!

Was sagst du dazu?

MfG Marc