

Side Assistent ausgefallen...

Beitrag von „Touareg“ vom 4. Februar 2013 um 07:38

Hallo Hannes,

Mach dir keine Sorgen, diese Meldung bekomme ich auch jedesmal (erst gestern wieder, starker Schneefall :D) wenn mein Touareg etwas Schnee abbekommt. Die Stosstange hinten und seitlich beim Radkasten sollte im Idealfall Schneefrei sein, dann lässt es sich wieder Problemlos einschalten 😎

Der Schnee im Radkasten hat bei mir keinen Einfluss (der Radar scannt ja nur seitlich-hinten), es ist nur der Aussen... habe dir mal auf dem Foto markiert welchen Bereich ich jeweils frei mache damit es wieder funktioniert 😊

Liebe Grüße

Stefan

P.S. Ich kann übrigens auch nicht mehr ohne, besonders wenn es stark regnet und die Sicht auf die Seite erschwert ist sehr hilfreich 🛠️