

Differenzdrucksensor DPF austausch

Beitrag von „Mikiii“ vom 6. Februar 2013 um 19:12

Moin Moin...

Also Fehlerspeicher sagte: Differenzdruckgeber Kurzschluss nach Plus und DPF Beladungsgrenze und zwei Tempgeber waren noch drin aber das könnte sein weil ich daran rumgespielt hab :).

Ich werde jetzt am WE den Geber tauschen und den DPF ausbauen.

Meine Frage jetzt nochmal ist ob ich den alten Differenzdruckgeber mit der Teilenummer: 03G 906 051A gegen eine neues Modell mit der Nummer: 059 906 051A ersetzen kann?

MfG Marc