## Suche Stoßstange vorne für Touareg 5.0 V10 EZ: 8/2004

## Beitrag von "Léon" vom 7. Februar 2013 um 19:36

Hallo,

ich befürchte du brauchst doch eine neue Stoßstange incl. Unterteil und PDC Sensoren.

Da auf dem Bild zu sehen ist, das nicht nur die Chromeinfassung vom Grill kaputt ist sondern auch noch unten rechts in der Ecke fehlt, die leider noch zur Stoßstange gehört, wirst Du da wohl nicht drum herum kommen.

Guck doch mal in der Bucht, ob du da was findest und lass es dann lackieren.

Gruß, Léon