

VCDS Codes MJ 2012 (Spiegelabsenkung, Sitzheizung, Zirp DWA etc)

Beitrag von „candylo“ vom 8. Februar 2013 um 18:40

 Soeben alle Einstellungen vorgenommen und getestet. Eine Sache war anders bei mir. Die Codierung der Beifahrerspiegelabsenkung hat nicht so wie beschrieben funktioniert. Ich musste zusätzlich zu den genannten Bits das Bit 1 und 3 setzen um das in der Abbildung dargestellte "Häkchenbild" zu erreichen. Damit funktionierte es aber leider nicht. Dann habe ich "nur" das Bit 3 zusätzlich gehakt, damit ging es.

Ich bedanke mich bei ZED  und dem Forum. Der Thread kann zu  [big grin](#) found or type unknown

Gruß Kurt aus Berlin

PS

Die Beifahrerspiegelabsenkung bei meinem Golf V ist deutlich stärker. Der neigt und kippt dazu. Und beides ausreichend stark.