

Zündaussetzer 3,2 v6

Beitrag von „chriss1000“ vom 8. Februar 2013 um 20:13

Es lag am luftmassenmesser
Aber traurig das eine vertragswerstatt das nicht findet